

7. Lebensraum Teich

Thema: Lebensraum Teich
Medium: Überdachter Beobachtungsstand
Schaufeln
Ort: Nordwestecke des Schupfenteichs
Blick: Schupfenteich

Der überdachte Beobachtungsstand bietet einen perfekten Blick auf den Schupfenteich. Die Fenster lassen sich durch Klappläden verschließen. Es besteht kein grundsätzlicher Veränderungsbedarf. Die Holzkonstruktion auf Stelzen ist noch intakt. Lediglich einige Graffitis stören das Erscheinungsbild. Es wäre zu überlegen, das bislang unbehandelte Holz mit einem schadstofffreien, deckenden Leinölfarbanstrich zu versehen, um wieder ein einwandfreies Äußeres herzustellen und weiteren Verunstaltungen entgegen zu wirken. Die Leinölfarbe hat den Vorteil, dass sie vor einem weiteren Anstrich nicht geschliffen werden muss. Spätere Graffitis können als ohne größeren Aufwand wieder überstrichen werden. Insgesamt hält sich der Grad der Beschädigungen oder Verunstaltungen für eine Hütte in abgelegener und unbeobachteter Lage beachtlicherweise sehr in Grenzen. Empfehlenswert wäre die Anbringung eines zusätzlichen Geländerbretts an dem Steg zum Beobachtungsstand, als Absturzsicherung für Kinder. Mindestens ein Fernglas sollte beim ausleihbaren Material für Gruppen enthalten sein.

Innerhalb des Beobachtungsstands sind drei Schaufeln mit Bildern angebracht, die Vögel, Fische und Libellen am bzw. im Schupfenteich zeigen und erklären. Es besteht kein Veränderungsbedarf. Aktuell sind innerhalb des Beobachtungsstandes zwei Vogelnester. Es wäre zu klären, ob der Beobachtungsstand mit einer Tür versehen werden sollte, damit keine Vögel einfliegen können, oder ob während der Brutzeit eine Sperrung erfolgen sollte.